

## CERTIFICACIÓN

El que suscribe, Dr. Joaquín Moscoso Novillo, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, manifiesta que en el inmueble donde tiene como sede el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, denominado La Circasiana, al ser un inmueble con más de cien años de construcción, el alto nivel freático en el que encuentra implantado el inmueble, la tecnología constructiva de punta en la época en la que construyó; y, el tiempo transcurrido, no se ha podido contrarrestar el progresivo aumento de humedad por capilaridad observado en la planta baja del inmueble, que además contiene en su mampostería pintura mural, la misma que ha sufrido el embate de la humedad con la consiguiente pérdida de parte de la pintura la más próxima al nivel del piso. Entre las múltiples soluciones emanadas por los técnicos, se vislumbró una solución con el aporte de la Empresa NOVATECNICA, la misma que luego de colocar el dispositivo QIBLÍ, en marzo del 2018, la humedad ha ido descendiendo paulatinamente.

La presente certificación puede ser utilizada para los usos contemplados de la ley.

  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
Dr. Joaquín Moscoso Novillo  
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC

Quito, D.M., 1 febrero de 2019